

SKANSEGATA

Nr.	12	Klasse C
	13	-
	14	-

I.

Gate	Skansegata	nr.	12
Betegnelse			
Eier 1970	Øyen, Arne		
Takst kr.	70 000	Areal tomt	662m ² bygninger 155m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	_____	tidligst	_____ senest _____ omkring _____
	<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset stein, hel.	Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.		Under hele huset.
Tak	Valmtak, skifer, gesims. på konsoller m. utskårne felter. mellom.		
Eksterier	Rik fasade m. krysspostvinduer. Flat omramming m. kraftig overbord m. løvsagarbeider og flate konsoller. Horisontalbånd m. etasjeskiller m. fortanning under. Skråpanel og utskårne felter under vinduer.		
Interier			
Gårdsplass,	Gras, ustelt		
Uthus	Ingen		
Ombygging	1899 Byggeanmeldelse 1907 Innredn. av kvistværelse 1921 Innredn. av skur til fiskeutsalg 1925 Fruktkiosk oppført 1931 Kiosken utvidet 1954 Bad/W.C. i 2. et. 1956 Ominnredning. 1967 Forandringer		
Tegninger, oppmålinger			
Kiosk på hjørnet: Stående panel m. saltakshus m/flatt tilbygg inntil. Feltinndeling m. vinduer og eldre reklame over. Bør bevares.	Ønskelige forandringer		
	Omgivelser		
	Positive		
	Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B-C Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering C		
Dato 10.5.1975			
Sign J.T.			

Gate Skansegata		nr. 12
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

I.

Gate Skansegata		nr. 13	
Betegnelse			
Eier 1970	Løvlie, Birger		
Takst kr.	12 000	Areal tomt	537 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	_____	tidligst	_____ senest _____ omkring _____
	<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 1		
Grunnmur	Grovpusset stein, sprukket	Kjeller	
Vegger	Tømmer, stående panel.	Delvis	
Tak	Saltak, tegl, rennekasse på konsoller		
Eksteriør	Enkel fasade m. tre tofagsvinduer. To ruter i faget. Flat omramming m. overbord på konsoller Flaggstang og "mønspir".		
Interiør			
Gårdsplass, Uthus	Forhage m. lav hekk mot gate, velstelt. Skur		
Ombygging	1973 Utvidelse av tilbygg og ominnredning		
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser Positive	
		Vedlikeholdstilstand B-C Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B-C Miljøvurdering B	
		Prioritering	
		Dato 10.5.1975 Sign J.T.	

Gate Skansegata		nr. 13
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

I.

Gate	Skansegata	nr. 14
Betegnelse		
Eier 1970	Bergmann, Arvid	
Takst kr.	50 000	Areal tomt 322m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig, butikk	
Oppført	tidligst	senest
<small>KJENT</small>		
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål	Etasjer 1	
Grunnmur	Pusset, stein, hel	Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel.	
Tak	Saltak m. hjørnevalm, skifer.	Delvis
Eksterier	To-fagsvinduer og større butikkvinduer m. flat prof. omramming og overbord på konsoller. Flat bred portal m. profilert overstykkke. Hjørneinngang m. overvinduer.	
Interiør		
Gårdsplass,	Hage, velstelt. To store bjørketrær ved gateinngang.	
Uthus	Tilbygg i mur.	
Ombygging	1879 24.5 Se prot. 1880 Forandring 1921 Forandring 1922 Tilbygg i mur 1931 Melkeutsalg innredet 1947 Utvidelse 1951 Tilbygg	
Tegninger, oppmålinger		
	Ønskelige forandringer	
	Omgivelser	
	Positive	
	Vedlikeholdstilstand	B
	Antikvarisk tilstand	C
	Arkitekturvurdering	C
	Miljøvurdering	B
	Prioritering	C
	Dato	10.5.1975
	Sign	J.T.

Gate Skansegata	nr. 14
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	